



PRO-TECH®

car audio components and communications

Mazda 6 (Wefa modification)

Η εργοστασιακή πηγή του αυτοκινήτου χρειάζεται μια τροποποίηση στην ηλεκτρονική πλακέτα. Το στοιχείο L716 (εικόνα 1) χρειάζεται γεφύρωμα, για να λειτουργήσει η είσοδος cd changer.




Εικόνα 1

Αν το Mazda 6 είναι κατασκευής από Νοέμβριο 2003 έως Σεπτέμβριο 2005 οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην αναγνωρίζει είσοδο cd changer.

Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα πρέπει να βγάλετε την πηγή να την ανοίξετε ώστε να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλακέτα και να κάνετε μια γέφυρα στο L716. Η διαδικασία αυτή ΠΡΕΠΕΙ να γίνει μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό/ηλεκτρονικό.

This should be done only on some HUs, not all



Πώς να ελέγξετε αν η μονάδα χρειάζεται γεφύρωμα πριν την ανοίξετε:

Όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή η τροποποίηση απαιτείται μόνο για ορισμένες μονάδες κεφαλής, όχι για όλες. Πριν ανοίξετε την μονάδα, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να την ελέγξετε. Συνδέστε το Wefa στην κύρια μονάδα σας. Ενεργοποιήστε την μονάδα σας. Πατήστε το Cd ώστε να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μουσικής. Πατήστε ξανά το κουμπί CD. Εάν η οθόνη αλλάξει όπως παρακάτω (εικόνα 2) και η αναπαραγωγή CD σταματήσει, ΔΕΝ χρειάζεται την τροποποίηση.



Εικόνα 2